

Sammanfattning av uppföljningsresultat

Nedan ges en sammanfattning av en uppföljning av hållbarhetskrav på en leverantör till Sveriges regioner. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat samt aktiviteter till följd av den. Sammanfattningen har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

För frågor gällande sammanfattningen, kontakta det Regionala Kansliet för Hållbar upphandling

www.hallbarupphandling.se

Logg

Senast uppdaterad 2023-01-12

Allmän information

Leverantör	Vingmed AB
Regioner med avtal	Region Västernorrland, Region Västra Götaland, Region Halland
Riskområde	Kirurgiska instrument
Produkt	Nålförare
Typ av uppföljning	Kontorsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor och systematiskt miljöarbete
Datum för revision	2022-05-23
För mer info	För mer information eller rapport, kontakta regional samordnare för området Sara Larsson på sara.larsson1@rvn.se .

Revisionsresultat

Sammanfattning av revisionen

Vingmed visade på stor samarbetsförmåga och var behjälpliga med att muntligt eller via dokumentation informera om företagets arbete relaterat till avtalsvillkoren. Vingmed har innan revisionen delgett revisorn relevant dokumentation som därför i god tid hade möjlighet att förstå Vingmeds verksamhet och arbetssätt för efterlevnad av avtalsvillkoren. Vingmed bedöms ha ett väl utvecklat arbetssätt för efterlevnad av avtalsvillkoren och har inte ådragit sig några avvikelser

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor

Bedömning*

1. Policyåtagande

2. Vidareförmedling av krav

3. Ansvarfördelning

4. Riskanalys

5. Uppföljning

6. Avvikelsehantering

Miljökrav

Bedömning*

1. Systematiskt miljöarbete

2. Miljöpolicy

3. Miljöutredning

4. Mål och handlingsplaner miljö

5. Produktspecifika miljökrav

Förklaringar

Större avvikelse

Mindre avvikelse

Inga identifierade avvikelser

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser

Nästa steg

Ingen åtgärd krävs.